

Link do produktu: <https://www.tesam.pl/s0001899-m4-x-07-zestaw-do-naprawy-zerwanego-gwintu-dzieciol-p-12392.html>



S0001899 - M4 x 0.7 - Zestaw do naprawy zerwanego gwintu (Dzięcioł)

Cena brutto	192.64 zł
Cena netto	156.62 zł
Dostępność	Dostępny w 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	S0001899
Kod EAN	5904966408977
Producent	Tesam
Wymiary opakowania	14x8x1,5 cm

Opis produktu

Skok gwintu:

M4 x 0,7

Zestaw zawiera:

- 20 sztuk wymiennych wkładek - sprężyn gwintowanych
- wiertło HSS
- gwintownik HSS
- pokrętło
- wybijak do usuwania zakończenia sprężyny służącego do jej wkręcania